VILUBRI
LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CONJUNTO P/ ABASTECIMENTO DE GASOLINA 230v AUTO
Código: 1753

Obrigado pela sua escolha!

Este manual contém informações vitais sobre o seu produto. Reserve alguns minutos para repassar atentamente o conteúdo para um melhor aproveitamento. Para casos de garantia ou dúvidas, entre em contato.

www.vilubri.com.br

Nota: O Conjunto de abastecimento para Gasolina 230v foi projetado para utilização na rede elétrica, gerando mobilidade e rapidez na reposição de combustíveis.

Este produto possui um filtro tipo "Y", evitando assim a entrada de sujeidades na bomba e fluxímetro.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

1. Verifique a tensão da bateria antes de utilizar o equipamento
2. Conexões com as mangueiras de descarga e sucção não devem conter vazamentos, certifique-se que o equipamento esteja instalado corretamente
3. Faça a limpeza do filtro após a utilização
4. Tempo máximo de trabalho com o bico fechado: 1 minuto
5. Ciclo de trabalho de 25 minutos, após, 25 minutos em descanso
6. Utilize apenas peças originais para garantir a segurança do equipamento
7. Não fume e não use o equipamento perto de fontes de ignição e calor
8. Utilize EPI (Equipamento de Proteção Individual) como: óculos de segurança, luvas de proteção, avental, máscara de proteção respiratória e protetora auditiva, durante a utilização do produto
9. Mantenha este produto longe do alcance de crianças
10. Ao iniciar a utilização, examine cuidadosamente o equipamento, verificando se o mesmo apresenta alguma anomalia ou não conformidade de funcionamento
11. Caso seja encontrada alguma anomalia ou não conformidade, encaminhe o produto à Assistência Técnica Autorizada Vilubri.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Código	**1753**
Tensão (v)	230
Potência (w)	155
RPM	2800
Corrente (A)	12
Vazão (l/min)	40
Bico	Automático
Conexão (BSP)	Rosca interna 3/4"
Fluido	Gasolina
Medidor	4 dígitos
Mangueira (m)	4

ATENÇÃO

Este produto deve ser utilizado somente com gasolina.
Limpe o filtro após o uso.
Tempo máximo de trabalho com o bico fechado: **1 minuto**
Utilização:
25 minutos em operação
25 minutos em repouso

ATENÇÃO

ÁGUA, ARLA E GLP SÃO EXPRESSAMENTE PROIBIDOS.

BOMBA ANTI-EXPLOSÃO

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Razões	Soluções
Não funciona	**1**. Falta de energia elétrica **2**. Interruptor com defeito **3**. Motor com defeito	**1**. Verifique as ligações elétricas **2**. Substitua o interruptor **3**. Se o motor estiver travado, desmonte e verifique se há danos e obstruções, Remontar.
O motor não arranca com o bico fechado	**1**. Tensão elétrica muito baixa	**1**. Verifique a tensão
Baixo ou nenhum fluxo	**1**. Pressão de sucção excessiva **2**. Alta perda de pressão **3**. Tubo de sucção apoiado no fundo do tanque **4**. Baixo nível no tanque de sucção **5**. Ar que entra no tubo de sucção ou na bomba **6**. Velocidade de rotação baixa do motor **7**. Bloqueio da válvula de retenção **8**. Filtro do tanque entupido **9**. Filtro da bomba obstruído **10**. Vazamento de fluido **11**. Câmara do medidor obstruída	**1**. Aumente o diâmetro da tubulação ou abaixe a bomba em relação ao tanque **2**. Use tubos mais curtos ou de maior diâmetro **3**. Levantar o tubo de sucção **4**. Recarregar o tanque **5**. Verifique as conexões de vedação na tubulação eo nível de combustível diesel no tanque **6**. Verifique a tensão no motor. Ajuste a tensão e / ou use cabos De maior seção transversal **7**. Limpe ou substitua **8**. Limpe ou substitua **9**. Limpe ou substitua **10**. Verifique o selo das conexões e o estado dos tubos de borracha **11**. Limpe a câmara do medidor
Precisão do medidor não suficiente	**1**. Ar na linha de sucção **2**. Câmara de medição suja	**1**. Verifique os selos das conexões **2**. Limpe a câmara de medição do medidor

COMPONENTES


Bomba

Medidor


Mangueira de descarga
Mangueira de sucção

Bico p/ abastecimento

Placa de sustentação

Filtro Y

Importado por: VA Importação e Distribuição Ltda.
CNPJ: 15.183.044/0001-71 | Av. Central Firenze, 869 - Pachecos, Palhoça - SC | CEP: 88134-842
Assistência técnica: +55 (48) 98870.1403
E-mail: assistencia@vaimportacao.com.br
Email: **www.vilubri.com.br**
Para mais informações acesse: www.vilubri.com.br

VILUBRI
LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO

VISTA EXPLODIDA

CONJUNTO P/ ABASTECIMENTO DE GASOLINA 230v AUTO
Código: 1753

Nº	Descrição
1	Parafuso
2	Tampa do Rotor
3	O-ring
4	Palheta
5	Rotor
6	Anel de Retenção
7	Selo
8	Camara



Nº	Descrição
9	Junta
10	Rolamento
11	Anel de Retenção
12	Rotor
13	Componentes
14	Camara
15	Rolamento
16	Arruela
17	Tampa
18	Pino
19	Pino
20	Chaveta
21	Mola
22	Válvula
23	Adaptador
24	Filtro
25	O-ring
26	Tampa
27	Porca
28	Aterramento
29	Parafuso de Aterramento
30	Terminal
31	Parafuso
32	Terminal
33	Terminal
34	Capacitor

Nº	Descrição
35	Parafuso
36	Plug
37	Interruptor
38	Bracket
39	Parafuso
40	Bracket
41	Arruela
42	Camisa
43	Eixo
44	Selo
45	Tampa
46	Parafuso
47	Holder
48	Parafuso
49	Gancho
50	Rebite
51	Pino
52	Sezo
53	Arruela
54	Arruela
55	Arruela
56	Alavancar
57	Porca

VISTA EXPLODIDA

MEDIDOR MECÂNICO P/ ÓLEO DIESEL
Código: 1247

Nº	Descrição
1	Etiqueta
2	Botão zerador
3	Tampa plástica
4	Tampa
5	Parafuso de fixação
6	Numerador
7	Parafuso de fixação
8	Tampa da câmara
9	Corpo de alumínio
10	Guarnição
11	Câmara de medição completa
12	Parafuso aferidor
14	Tampa do parafuso eferidor



ATENÇÃO

• Sempre trabalhe com segurança dentro do seu ambiente de trabalho. Procure identificar possíveis pontos que possam causar algum acidente ou trabalho perigoso.

• Se o Conjunto p/ Abastecimentode Gasolina 230v Auto apresentar algum defeito de funcionamento, não permita que pessoas inabilitadas tentem consertá-la. Utilize nossa Assistência Técnica que possui pessoal especializado e peças originais. Entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento - SAC.

Segunda a Sexta
das 8h às 18h

Email: **vilubri@vaimportacao**.com.br

Importado por: VA Importação e Distribuição Ltda.
CNPJ: 15.183.044/0001-71 | Av. Central Firenze, 869 - Pachecos, Palhoça - SC | CEP: 88134-842
Assistência técnica: +55 (48) 98870.1403
E-mail: assistencia@vaimportacao.com.br
Email: **www.vilubri.com.br**
Para mais informações acesse: www.vilubri.com.br

VILUBRI
LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO