

VILUBRI

LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO

MANUAL DE INSTRUÇÕES



BOMBA P/ GASOLINA
Código: 1847 I 1848

Obrigado pela sua escolha!

Este manual contém informações vitais sobre o seu produto. Reserve alguns minutos para repassar atentamente o conteúdo para um melhor aproveitamento.

Para casos de garantia ou dúvidas, ligue para nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor:

(51) 3427.1998

www.vilubri.com.br

A Bomba p/ Gasolina foi projetado para utilização na rede elétrica, gerando mobilidade e rapidez na reposição de combustíveis.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código	1847 I 1848
Tensão (v)	12 I 230
Potência (w)	155
Corrente (A)	12 A
Vazão (l/min)	40 I 60
Fluido	Gasolina

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

1. Verifique a tensão da rede elétrica antes de utilizar o equipamento.
2. Ciclo de trabalho de 25 minutos, após, 25 minutos em descanso.
3. Utilize apenas peças originais para garantir a segurança do equipamento.
4. Não fume e não use o equipamento perto de fontes de ignição e calor.
5. Utilize EPI (Equipamento de Proteção Individual) como: óculos de segurança, luvas de proteção, avental, máscara de proteção respiratória e protetora auditiva, durante a utilização do produto.
6. Mantenha este produto longe do alcance de crianças.

7. Ao iniciar a utilização, examine cuidadosamente o equipamento, verificando se o mesmo apresenta alguma anomalia ou não conformidade de funcionamento.

8. Caso seja encontrada alguma anomalia ou não conformidade, encaminhe o produto à Assistência Técnica Autorizada Vilubri.

ATENÇÃO

Este produto deve ser utilizado somente com Gasolina.
Utilização:
25 minutos em operação
25 minutos em repouso

ATENÇÃO

ÁGUA, ARLA E GLP SÃO EXPRESSAMENTE PROIBIDOS.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Razões	Soluções
Não funciona	1. Falta de energia elétrica. 2. Interruptor com defeito. 3. Motor com defeito.	1. Verifique as ligações elétricas. 2. Substitua o interruptor. 3. Se o motor estiver travado, desmonte e verifique se há danos e obstruções, Remontar.
O motor não arranca com o bico fechado	1. Tensão elétrica muito baixa.	1. Verifique a tensão.
Baixo ou nenhum fluxo	1. Pressão de sucção excessiva. 2. Velocidade de rotação baixa do motor. 3. Bloqueio da válvula de retenção. 4. Filtro da bomba obstruído. 5. Vazamento de fluido. 6. Câmara do medidor obstruída.	1. Aumente o diâmetro da tubulação ou abaixe a bomba em relação ao tanque. 2. Verifique a tensão no motor. Ajuste a tensão e / ou use cabos De maior seção transversal. 3. Limpe ou substitua. 4. Limpe ou substitua. 5. Verifique o selo das conexões e o estado dos tubos de borracha. 6. Limpe a câmara do medidor.

Importado por: VA Importação e Distribuição Eireli
CNPJ: 15.183.044/0001-71 | Avenida do Comércio, 595 - Pachecos,
Palhoça - SC | CEP: 88134-852 - Fone: +55 (51) 3427-1998

Assistência técnica: +55 (48) 98870.1403
assistencia@vaimportacao.com.br

Email: vilubri@vaimportacao.com.br


Para mais informações acesse: www.vilubri.com.br

VILUBRI
LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO

VISTA EXPLODIDA

BOMBA P/ GASOLINA

Código: 1847 | 1848



Nº	Descrição	Nº	Descrição
1	Parafuso	29	Parafuso de Aterramento
2	Tampa do Rotor	30	Terminal
3	O-ring	31	Parafuso
4	Palheta	32	Terminal
5	Rotor	33	Terminal
6	Anel de Retenção	34	Capacitor
7	Selo	35	Parafuso
8	Camara	36	Plug
9	Junta	37	Interruptor
10	Rolamento	38	Bracket
11	Anel de Retenção	39	Parafuso
12	Rotor	40	Bracket
13	Componentes	41	Arruela
14	Camara	42	Camisa
15	Rolamento	43	Eixo
16	Arruela	44	Selo
17	Tampa	45	Tampa
18	Pino	46	Parafuso
19	Pino	47	Holder
20	Chaveta	48	Parafuso
21	Mola	49	Gancho
22	Válvula	50	Rebite
23	Adaptador	51	Pino
24	Filtro	52	Sezo
25	O-ring	53	Arruela
26	Tampa	54	Arruela
27	Porca	55	Arruela
28	Aterramento	56	Alavancar
		57	Porca

ATENÇÃO

- Sempre trabalhe com segurança dentro do seu ambiente de trabalho. Procure identificar possíveis pontos que possam causar algum acidente ou trabalho perigoso.
- Se a BOMBA P/ GASOLINA apresentar algum defeito de funcionamento, não permita que pessoas inabilitadas tentem consertá-la. Utilize nossa Assistência Técnica que possui pessoal especializado e peças originais. Entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento - SAC.

(51)3427.1998

Segunda a Sexta das 8h às 18h
Email: vilubri@vaimportacao.com.br

Importado por: VA Importação e Distribuição Eireli
CNPJ: 15.183.044/0001-71 | Avenida do Comércio, 595 - Pachecos,
Palhoça - SC | CEP: 88134-852 - Fone: +55 (51) 3427-1998

Assistência técnica: +55 (48) 98870.1403
assistencia@vaimportacao.com.br

Email: vilubri@vaimportacao.com.br

Para mais informações acesse: www.vilubri.com.br

VILUBRI
LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO